

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

[illegible]

※第一種特定製品

■=壓縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	7月初期量(kg)	検 査 項 目				点検者	
					(kw)		7月追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動		
4F南	APM-401	4階病歴室 + 操作研修室他系統	2/22	ダイキン REYP335C	7.2	※R410A	8.8 + (8.4)	○	○	○	○	酒井 裕	
4F南	APM-402-1	4階大会議室・幹部室他系統	1	ダイキン REYP615C	7.2	※R410A	8.8	○	○	○	○	7	
	6.1				8.6 + (16.8)		○	○	○	○	4		
4F南	APM-403	4階リハビリシステム	7	ダイキン REYP224C	4.7	※R410A	8.5 + (15)	○	○	○	○	7	
4F	APM-404-1	4階仮眠・当直システム	7	ダイキン REYP690CA	4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7	
	5.0・4.7				5.6 + (19.5)		○	○	○	○	4		
4F	AP-401-1	4階コンピュータ室システム	7	ダイキン RZYP280CC	6	※R410A	7.15	○	○	○	○	4	
4F	AP-401-2	〃	7	ダイキン RZYP280CC	6	※R410A	7.15	○	○	○	○	4	
4F	AP-401-3	〃	4	ダイキン RZYP280CC	6	※R410A	7.15	○	○	○	○	4	
4F	AP-401-4	〃	7	ダイキン RZYP280CC	6	※R410A	7.15	○	○	○	○	4	
4F	AP-401-5	〃	7	ダイキン RZYP280CC	6	※R410A	7.15	○	○	○	○	4	
4F	AP-401-6	〃	7	ダイキン RZYP280CC	6	※R410A	7.15	○	○	○	○	4	

※第一種特定製品 ・  = 圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)	備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	フロン初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		フロン追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動	
4F	APM-B101	G階中央監視室系統	2/22	ダイキン REYP280C	6.1	※R410A	8.6+(10.5)	○	○	○	○	酒井 拓
4F	APM-B102	G階 核医学系統	9	ダイキン REYP335C	7.2	※R410A	8.8+(16.3)	○	○	○	○	9
4F南	APM-B103-1	G階放射線治療系統	7	ダイキン REYP280C	6.1	※R410A	8.6+(44.2)	○	○	○	○	4
4F南	APM-B103-2	〃	7	ダイキン REYP500C	4.9・6.9	※R410A	11.7	○	○	○	○	9
4F	APM-B104	各階EPS(西)系統	4	ダイキン RXYP140CA	2.6	※R410A	5.2+(5.7)	○	○	○	○	4
4F	APM-B105	各階EPS(東)系統	4	ダイキン RXYP224CA	4.5	※R410A	5.6+(5.9)	○	○	○	○	9
4F	AP-B101-1	G階7F 電気室系統	9	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	9
4F	AP-B101-2	〃	9	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	4
4F	AP-B101-3	〃	〃	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	9
4F	AP-B102-1	G階特高電気室	4	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7
4F	AP-B102-2	〃	4	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	4
4F	AP-B102-3	〃	9	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7
4F	AP-B103-1	G階(コジエ)非常用発電機室	9	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	9
4F	AP-B103-2	〃	〃	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7
4F	AP-B103-3	〃	4	ダイキン RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	4
GF	AP-B104	サーバー室	〃	ダイキン RZYP140CB	2.4	※R410A	2.6	○	○	○	○	9
GF北 OA5 列置	中監室前女子更衣室	中監室前女子更衣室	〃	三菱 PUHY-P280DMG2	0.7	R32	1.8	○	○	○	○	4

※第一種特定製品

■=圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	707初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		707追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動	
4F	APM-101-1	1階放射線診断	2/22	ダイキン REYP775C	5.1・5.1	※R410A	11.5	○	○	○	○	酒井 松樹
	APM-101-2	アンギオ系統			7.2		8.8+(32.8)	○	○	○	○	
4F南	APM-102	1階放射線診断(MRI)系統	4	ダイキン REYP335C	7.2	※R410A	8.8+(15.8)	○	○	○	○	4
4F南	APM-103-1	1階放射線診断	4	ダイキン REYP335C	7.2	※R410A	8.8	○	○	○	○	4
	APM-103-2	(CT)系統		ダイキン REYP280C	6.1		8.6	○	○	○	○	
4F	APM-104	1階防災センター系統	4	ダイキン REYP280C	6.1	※R410A	8.6+(17.5)	○	○	○	○	4
4F	APM-105	1階3次初療室系統	4	ダイキン REYP280C	6.1	※R410A	8.6+(7.4)	○	○	○	○	4
4F	APM-106-1	1階薬剤系統	4	ダイキン REYP850C	5.0・7.0	※R410A	11.7	○	○	○	○	4
	7.3				8.8+(41.9)		○	○	○	○	4	
4F	APM-107	1階感染診察、処置系統	4	ダイキン RXYP224CA	4.5	※R410A	5.6+(9.3)	○	○	○	○	4
4F	APM-108	1階777 オCPU室系統	4	ダイキン RXYP560CA	7.4・5.0	※R410A	11.6+(8)	○	○	○	○	4
4F	APM-109	1階救急OP系統	4	三菱 PUHY-P280DMG2	5.1	※R410A	7	○	○	○	○	4
GF	AP-101-1	MR11(CPU室)-1	4	ダイキン RZYP224CC	4.65	※R410A	5.9	○	○	○	○	4
GF	AP-101-2	MR11(CPU室)-2	4	ダイキン RZYP224CC	4.65	※R410A	5.9	○	○	○	○	4
GF	AP-102	MR12(CPU室)	4	ダイキン RZYP160CB	2.9	※R410A	3.4	○	○	○	○	4
GF	AP-103	聴力検査室	4	ダイキン RZYP50CBT	1.12	※R410A	1.6	○	○	○	○	4
1F	東屋外階段	1階 倉庫2	4	ダイキン R54SEP	1.7	R32	0.98	○	○	○	○	4
1F	西屋外階段	1階 救急外来処置室1	4	ダイキン R22ZES	0.6	R32	0.48	○	○	○	○	4

※第一種特定製品

・ =圧縮機出力7.5kw以上

GF (12) 酒井松樹 4F南 2/22 酒井松樹 1.07 R32 1.35 0 0 0 0 4

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

[illegible]

※第一種特定製品 =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)	備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70㌔初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		70㌔追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動	
4F	APM-301-1	3階院内ICU系統	2/22	ダイキン REYP1280C	5.0・4.9	※R410A	11.5	○	○	○	○	酒井 雄
	APM-301-2				5.0・4.9		11.5	○	○	○	○	〃
	APM-301-3				4.5・4.1		11.4 + (36.7)	○	○	○	○	〃
4F	APM-302-1	3階救急ICU(病床)系統	〃	ダイキン REYP1180C	5.0・5.0	※R410A	11.5	○	○	○	○	〃
	APM-302-2				5.0・5.0		11.5	○	○	○	○	〃
	APM-302-3				6.1		8.6 + (49.5)	○	○	○	○	〃
4F	APM-303	3階救急ICU(ナースステーション)系統	〃	ダイキン RXYP450C	5.0・4.6	※R410A	9.1 + (20.4)	○	○	○	○	〃
4F	APM-304	3階臨床工学系統	〃	ダイキン RXYP224CA	4.5	※R410A	5.6 + (11.3)	○	○	○	○	〃
4F南	APM-305-1	3階人工透析系統	〃	ダイキン REYP560C	7.2	※R410A	8.8	○	○	○	○	〃
	APM-305-2				4.8	※R410A	8.5 + (22.3)	○	○	○	○	〃
4F	APM-306	3階 OPホール系統	〃	ダイキン RXYP400CA	4.4・4.1	※R410A	9 + (7.3)	○	○	○	○	〃
4F南	APM-307	3階 リハビリ系統	〃	ダイキン REYP335C	7.2	※R410A	8.8 + (20.2)	○	○	○	○	〃
4F南	APM-308-1	3階洗浄 + 既滅菌系統	〃	ダイキン REYP500C	6.8・4.9	※R410A	11.7	○	○	○	○	〃
4F南	APM-308-2	〃	〃	ダイキン REYP335C	7.2	※R410A	8.8	○	○	○	○	〃
4F南	APM-308-3	〃	〃	ダイキン REYP224C	4.7	※R410A	8.5	○	○	○	○	〃
4F南	APM-309	3階家族待合 OPスタッフ系統	〃	ダイキン RXYP500CA	5.8・4.9	※R410A	11.4 + (9)	○	○	○	○	〃
4F南	APM-310	3階 OP諸室系統	〃	ダイキン RXYP500CA	5.8・4.9	※R410A	11.4 + (23.0)	○	○	○	○	〃
4F	APM-316	3階 OP-1系統	〃	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	〃

※第一種特定製品

■ =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 梶井)	備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70ㇼ初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		70ㇼ追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器霜付	異音・振動	
4F	APM-317	3階 OP-2系統	2/22	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	辻村
4F	APM-318	3階 OP-3系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F	APM-319	3階 OP-4系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F	APM-320	3階 OP-5系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F	APM-321	3階 OP-6系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F	APM-322	3階 OP-7系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	5.9	※R410A	7.5	○	○	○	○	7
4F	APM-323	3階 OP-8系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F	APM-324	3階 OP-9系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F	APM-325	3階 OP-10系統	7	三菱 PUHY-P224DMG2	4	※R410A	7	○	○	○	○	7
4F南	AP-301-1	3階電気室系統	7	ﾀﾞｲﾎﾝ RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7
4F南	AP-301-2	〃	7	ﾀﾞｲﾎﾝ RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7
4F南	AP-301-3	〃	7	ﾀﾞｲﾎﾝ RZCP450J	5.1・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	7
4F	AP-302	3階操作室CPU系統	7	ﾀﾞｲﾎﾝ RZYP224CC	4.65	※R410A	5.9	○	○	○	○	7

※第一種特定製品 ・  =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 年 月

[illegible]

※第一種特定製品 = 圧縮機出力7.5kw以上

※駐輪場通路点検口内ハッチ上部より

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在		堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70㌢初期量(kg)	検 査 項 目				点検者	
					(kw)		70㌢追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動		
3F屋上	APM-K11	1階急病診療C西系統	2/22	ダイキン REYP850C	5.0・7.0	※R410A	11.7	○	○	○	○	酒井 裕	
	APM-K11				7.3		8.8 + (27.7)	○	○	○	○		
3F屋上	APM-K12	1階急病診療C東系統	4	ダイキン RXYP615CA	6.9	※R410A	6	○	○	○	○	4	
	APM-K12				5.7		5.7	○	○	○	○		
3F屋上	APM-K13	1階急病診療C 外気処理系統	4	ダイキン RXMP850CA	5.0・5.9	※R410A	11.4	○	○	○	○	4	
	APM-K13				7		6 + (17.8)	○	○	○	○		
3F屋上	APM-K21	2階アイセンサー系統	4	ダイキン REYP615C	7.2	※R410A	8.8	○	○	○	○	4	
	APM-K21				6.1		8.6 + (11)	○	○	○	○		
3F屋上	APM-K22	2階会議室・外気処理系統	4	ダイキン RXYP335CA	6.9	※R410A	6 + (6.9)	○	○	○	○	4	
3F屋上	APM-K23	2階急病診療C西系統	4	ダイキン RXMP690CA	4.7・5.0	※R410A	9.1	○	○	○	○	4	
	APM-K23				4.7		5.6 + (11.4)	○	○	○	○		
3F屋上	APM-K24	2階急病診療C 外気処理系統	4	ダイキン RXMP615CA	6.9	※R410A	6	○	○	○	○	4	
	APM-K24				5.7		5.7 + (8.2)	○	○	○	○		
3F屋上	APM-K25	2階手術室系統	4	三菱 PUHY-EP160DMG2	3	※R410A	7	○	○	○	○	4	
3F屋上	AP-K22	1階サーバー室系統	4	ダイキン RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	4	
3F屋上		1階倉庫系統	4	ダイキン R22XES	0.6	R32	0.48	○	○	○	○	4	

※第一種特定製品

・  =圧縮機出力7.5kw以上

※西屋外階段より

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70ℓ初期量(kg)	検 査 項 目					点検者
					(kw)		70ℓ追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器霜付	異音・振動		
RF	APM-501-1	5階一般病棟系統	2/20	ダ イキン RXMP690CA	5.0・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	林 隆三	
	4.7				5.6 + (28.5)		○	○	○	○			
RF	APM-502	5階感染病棟系統	〃	ダ イキン RXYP335CA	6.9	※R410A	6 + (17.2)	○	○	○	○	〃	
RF	APM-503-1	5階分娩・LDR系統	〃	ダ イキン RXMP690CA	5.0・4.7	※R410A	9.1	○	○	○	○	〃	
	APM-503-2	〃	4.7		5.6 + (33.3)		○	○	○	○			
5F	APR-1W	501	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	502	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	510	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	511	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	512	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-3C	513	〃	ダ イキン RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	514	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	515	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	516	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-2C	517	〃	ダ イキン RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	518	〃	ダ イキン RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	519	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	520	〃	ダ イキン RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	521	〃	ダ イキン RZYP45CBV	0.71	R32	1.2	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	522	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	523	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	524	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	525	〃	ダ イキン R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	

※第一種特定製品

・  =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力 (kw)	フロンの種類	70%初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
							70%追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器霜付	異音・振動	
5F	AP-8C	わくわくの一む	2/20	ﾀｲｸﾝ RZYP63CBT	1.45	※R410A	1.6	○	○	○	○	森田 三郎
〃	〃	指導室	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBT	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	AP-1C-B	処置室	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBT	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-1W	551	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	AP-7C	552	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃
〃	〃	553	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-1W	554	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	555	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	AP-2C	556	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	AP-3C	557	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-1W	558	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	559	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	560	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	AP-1C-A	561	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-1W	562	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	563	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	AP-7C	564	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-2C	内診室	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-1W	当直室2	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃

※第一種特定製品

■=圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70㍓初期量(kg)	検 査 項 目				点検者	
					(kw)		70㍓追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器霜付	異音・振動		
RF	APM-601-1	6階 病棟系統	2/20	ダikin RXMP900CA	5.0・4.6	※R410A	9.1	○	○	○	○	勝田三郎	
	5.0・4.6				9.1 + (45.6)		○	○	○	○			
6F	APR-1W	600	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	601	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	602	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	603	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	604	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	605	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	606	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-2C	607	〃	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	608	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	609	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	610	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-3C	611	〃	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1C-B	612	〃	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	613	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	614	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-1C-A	617(東)	〃	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	617(西)	〃	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	618	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	619	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	620	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	

※第一種特定製品

■=圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)	備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70㍓初期量(kg)	検 査 項 目					点検者
					(kw)		70㍓追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動		
6F	APR-1W	621	2/20	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	森田・三	
〃	〃	622	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	623	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	651	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	652	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	653	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	0.6	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	654	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	655	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	2.03	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	656	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-2C	657	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP45CBV	0.6	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	658	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.99	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	659	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-3C	660	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	661	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP56CBV	0.6	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1C-A	662	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	663	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.84	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	664	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1C-A	667(東)	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBV	0.6	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1C-A	667(西)	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W・AP-7C	668	〃	ﾀｲｸﾝ R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	669	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	670	〃	ﾀｲｸﾝ RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	

※第一種特定製品

■=圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

[illegible]

※第一種特定製品

・ = 壓縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 柳井)	備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	707初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		707追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器霜付	異音・振動	
RF	APM-701-1	7階 病棟系統	2/19	ダikin RXMP900CA	5.0・4.6	※R410A	9.1	○	○	○	○	樋坂 博
	5.0・4.6				9.1 + (42.1)		○	○	○	○		
7F	APR-1W	700	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	701	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	702	5	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	AP-7C	703	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	?
〃	〃	704	9	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	?
〃	APR-1W	705	9	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	706	9	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	AP-2C	707	9	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	?
〃	APR-1W	708	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	709	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	710	9	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	AP-3C	711	9	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	?
〃	APR-1C-B	712	9	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	?
〃	APR-1W	713	5	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	714	9	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	715	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	AP-1C-A	716	11	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃
〃	APR-1W	717	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	〃	718	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	?
〃	AP-7C	719	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	?

※第一種特定製品

■ = 圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	7月初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		7月追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動	
7F	AP-7C	720	2/19	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	中西 誠
〃	APR-1W	721	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	722	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	723	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	APR-1C	カンファレンス室西	4	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	751	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	752	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	AP-7C	753	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	7
〃	〃	754	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	755	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	756	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	AP-2C	757	7	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	758	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	759	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	760	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	AP-3C	761	7	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1C-B	762	4	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	763	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	764	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	765	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	APR-1C-A	766	7	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	767	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7

※第一種特定製品

■=圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

[illegible]

※第一種特定製品

・  =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)	備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70℃初期量(kg)	検 査 項 目				点検者
					(kw)		70℃追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器詰付	異音・振動	
RF	APM-801-1	8階 病棟系統	2/18	ダikin RXMP900CA	5.0・4.6	※R410A	9.1	○	○	○	○	村上 樹
	5.0・4.6				9.1+(43.3)		○	○	○	○		
8F	APR-1W	800	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	801	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	802	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	AP-7C	803	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	7
〃	〃	804	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	805	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	806	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	AP-2C	807	7	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	808	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	809	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	〃	810	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	AP-3C	811	7	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1C-B	812	7	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	813	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	814	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	815	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	7
〃	AP-1C-A	816	7	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	7
〃	APR-1W	817	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	〃	818	7	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃
〃	AP-7C	819	7	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	7

※第一種特定製品

■ =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター			法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考			
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	フロン初期量(kg)	検 査 項 目				点検者	
					(kw)		フロン追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油污れ	熱交換器霜付	異音・振動		
8F	AP-7C	820	2/18	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	村上 龍	
〃	APR-1W	821	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	822	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	823	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	851	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	852	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	853	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	854	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	855	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	856	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-2C	857	〃	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	858	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	859	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	860	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-3C	861	〃	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1C-B	862	〃	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	863	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	864	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-2C	865	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1C-A	866	〃	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	867	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	

※第一種特定製品

■ =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

[illegible]

※第一種特定製品

=壓縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	70㍓初期量(kg)	検 査 項 目				点検者	
					(kw)		70㍓追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動		
RF	APM-901-1	9階 病棟系統	2/17	ダikin RXMP900CA	5.0・4.6	※R410A	9.1	○	○	○	○	村上三	
	5.0・4.6				9.1 + (42)		○	○	○	○			
9F	APR-1W	900	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	901	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	902	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	903	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	〃	904	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	905	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	906	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-2C	907	〃	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	908	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	909	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	910	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-3C	911	〃	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	AP-901	912	〃	ダikin R28RLV	0.75	R32	1.06	○	○	○	○	〃	
〃	〃	913	〃	ダikin R28RLV	0.75	R32	1.06	○	○	○	○	〃	
〃	〃	914	〃	ダikin R28RLV	0.75	R32	1.06	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	915	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-1C-A	916	〃	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	〃	
〃	APR-1W	917	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	〃	918	〃	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	〃	
〃	AP-7C	919	〃	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	〃	

※第一種特定製品

■ =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7年 2月

管理者の氏名又は所在			堺市立総合医療センター				法人にあっては、実際に管理に従事する者の氏名		担当者(管理課 樽井)		備考		
設置場所	名称	系統	点検日	メーカー名形式等	圧縮機出力	フロンの種類	707初期量(kg)	検 査 項 目				点検者	
					(kw)		707追加量(kg)	外観損傷・摩耗・錆腐食・その他劣化	油汚れ	熱交換器霜付	異音・振動		
9F	AP-7C	920	2/17	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	和ヒシ	
〃	APR-1W	921	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	922	5	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	923	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	951	5	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	952	4	ダikin R22SES	0.6	R32	2.6	○	○	○	○	ノ	
〃	AP-7C	953	4	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	954	4	ダikin RZYP112CB	2.03	※R410A	2.6	○	○	○	○	ノ	
〃	APR-1W	955	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	956	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	AP-2C	957	4	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	ノ	
〃	APR-1W	958	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	959	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	960	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	AP-3C	961	4	ダikin RZYP56CBV	1.27	※R410A	1.6	○	○	○	○	ノ	
〃	AP-1C-B	962	4	ダikin RZYP40CBV	0.84	※R410A	1.6	○	○	○	○	ノ	
〃	AP-7C	963	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	〃	964	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	APR-1W	965	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	
〃	AP-2C	966	4	ダikin RZYP45CBV	0.99	※R410A	1.6	○	○	○	○	ノ	
〃	APR-1W	967	4	ダikin R22SES	0.6	R32	0.5	○	○	○	○	ノ	

※第一種特定製品

・  =圧縮機出力7.5kw以上

フロン排出抑制法に基づくエアコン室外機簡易点検(暖房期)

堺市立総合医療センター

令和 7 年 2 月

[illegible]

※第一種特定製品 =圧縮機出力7.5kw以上